



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Retiro de basura contaminada al lado del edificio G.

Retiro de basura acumulada por la limpieza en el plantel





UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MEXICO

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

## ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Limpieza profunda en 72 aulas y laboratorios, 7 sanitarios y el barrido de explanadas y andadores

Limpieza necesaria para el buen desarrollo de la actividad académica.







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Sustitución de puertas seguras de láminas esmaltadas


Se sustituyeron puertas en mal estado en diversas áreas del plantel.





UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS




# Mantenimiento a instalaciones de gas

Mantenimiento requerido para cumplir con la Normatividad en cuanto a seguridad en el plantel.











**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS




# Mantenimiento correctivo a sistema hidroneumático

Mantenimiento a los equipos de abastecimiento de agua en el plantel.









**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Mantenimiento a subestación

Mantenimiento requerido para la conservación y buen funcionamiento de la red de abastecimiento de energía eléctrica.











**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Mantenimiento a velaría

Mantenimiento requerido por deterioro de la lona de la velaria ubicada en la explanada frente a la Dirección.





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS










**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Impermeabilización en el edificio Audiovisual

En el edificio Audiovisual se han presentado filtraciones que ocasionan daños a los equipos resguardados.










**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Limpieza de cisterna

Mantenimiento necesario a la red de abastecimiento de agua potable  
en el plantel.







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Limpieza profunda en Biblioteca


La limpieza de la biblioteca es muy necesaria para brindar un buen servicio a la comunidad del plantel.



## Trabajos por cláusula 15



## Trabajos por cláusula 15





# Reparación de firmes de concreto en andadores

Se demolieron y sustituyeron firmes en andadores en mal estado cercanos a los edificios “W”, “R”, “C”, “Z”, Audiovisual y “M”. Se preparó el terreno y se sustituyeron de losas armadas de firmes.

Los trabajos proporcionan andadores más seguros al paso de la comunidad.







# Pintura de bordes de escalones

Se aplicó pintura en líneas de escalones y rampas de diversas zonas del plantel.

La pintura permite mayor visibilidad de los escalones y proporciona mayor seguridad al paso de los usuarios.







# Remodelación de los baños del gimnasio

Se realizó la remodelación con cambio de instalaciones hidrosanitarias, piso, muebles y puertas de los baños en el Gimnasio del plantel.

Las nuevas instalaciones proporcionarán un mejor servicio a los alumnos.







# Mantenimiento correctivo a laboratorios W 11 y 12

Se realizó el desmontaje de mesetas de madera con soportería de herrería y se sustituye por mesetas de concreto armado con acabado en azulejo.

Las instalaciones darán mejor servicio a la labor docente.







# Suministro e instalación de 17 botones básicos de emergencia

Se repusieron 17 botones de emergencia.

Los botones cuentan con alarma local sonora y visual en diversas zonas del plantel.







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Sustitución de cristales rotos en diversos edificios

Se realizaron trabajos de sustitución y reparación de cancelería en diversas zonas del plantel.

Los cristales cuentan con película para mayor seguridad.







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Ampliación de barda perimetral posterior al edificio Siladín

Se realizó la ampliación y el refuerzo estructural de la barda perimetral al sur del edificio Siladín.

Esta ampliación permite reforzar la seguridad en el plantel.



