



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Informe de trabajos de mantenimiento en el Plantel Azcapotzalco

## 2018-2020

19 de enero de 2020





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Mantenimiento de Murales

Se restauraron 4 murales con apoyo de la Dirección General del Patrimonio Universitario





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
AVENIDA DE LA INVESTIGACIÓN  
MÉXICO

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Trabajos de poda

Se podaron 90 árboles con apoyo de la Dirección General de Obras y Conservación y los Talleres de Zoquipa.

La poda permite tener mejor iluminación en diversas áreas del plantel.









**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS




# Sustitución de 84 luminarias e instalación de 30 lámparas en cabeceras de edificios

Se colocaron 60 luminarias de punta de poste, 24 reflectores en zona deportiva y 30 lámparas en cabeceras de edificios haciendo un total de 114 luminarias.

Las nuevas luminarias mejoran el alumbrado del plantel y proporcionan un considerable ahorro en el consumo de energía.









UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MÉXICO

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS**











Antes



Después



Antes



Después




## 8 cámaras de seguridad al exterior


Se instalaron cámaras con resolución 4K en postes ubicados en los estacionamientos de alumnos y profesores y a espaldas de la Biblioteca, las tres con vista al exterior y enlazadas al centro de monitoreo en la Dirección.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS**



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS**







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS







**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# 17 Botones de emergencia.


Se instalaron 17 botones de pánico en áreas estratégicas del plantel, con video y audio enlazados a los centros de monitoreo en la Dirección y en la Secretaría Académica.





UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MÉXICO

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS













**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Remodelación de baños en edificio “Z”

Se realizaron los trabajos de remodelación de baños de hombres en el Edificio “Z”.

La remodelación brinda mayor seguridad a los usuarios y facilita su aseo.











**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Remodelación de baños en edificio “U”

Los trabajos fueron terminados en tiempo y forma.

La remodelación brinda mayor seguridad en el uso de los sanitarios y facilitará su aseo.









**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Instalación de 23 postes de iluminación en áreas exteriores

Se instalaron postes de iluminación en andadores del plantel

Los postes aumentan la iluminación con menor consumo de energía, las áreas exteriores del plantel.






UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MEXICO

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

## ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS











**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
ESCUELA NACIONAL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DIRECCION GENERAL  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA/SUPERINTENDENCIA DE OBRAS



# Remodelación de baños en edificio Difusión Cultural

La remodelación de los sanitarios ofrece mejor servicio a la comunidad y facilita su aseo.







